ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мгинская средняя общеобразовательная школа»

187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации Proces (Mary A Baganeel " X6" or men 220 15 r.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Nº 8

1. Оощие сведения оо оо		
1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Мгинская СО)/// ₁₀	
1.2. Адрес объекта: 187300, Ленинградская область, К	<u></u> Supoecvuŭ na	niou n Maa Coormanni
проспект, дом 55.	проскии ри	ион, н.мги, Советский
1.3. Сведения о размещении объекта:		
 отдельно стоящее здание: <u>2</u> этажа, <u>2057, 4</u>кв.м 		
- часть здания: этажей (или на	этаже)	TOD M
- наличие прилегающего земельного участка (<u>да</u> , нет); <u>2</u>	700 KB M	KB,M
1.4. Год постройки здания: 1951, последнего капитально	OFO DEMOUTS:	
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: тек	vanni 2015	
сведения об организации, расположенной на объекте	yuquu 2015,	
1.6. Название организации (учреждения), (полное юрид	пинеское пат	иманоронна оориосия
Уставу, краткое наименование): <u>Муниципальное би</u>	иджетиле	общеобразоватат на
учреждение «Мгинская средняя общеобразовательная и	иколан МБС	ОУ «Мэнценая СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):	187300 Ta	гинградокая сблаги
Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55	107500, 516	нингриоския оолисть,
1.8. Основание для пользования объектом (оп	enamueune	Unnagagues opours
собственность)	еритивное	<i>управление</i> , аренда,
1.9. Форма собственности (государственная, негосударс	твениза)	
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, ро	егиональная	102222000000000000
1.11. Вышестоящая организация (наименование)	• Админи	, <u>муниципильния)</u>
муниципального района Ленинградской области Комит	ет образова	пия Кировского
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координа	<u>ет ооризови</u>	inux
у при	AIDI.	
2. Характеристика деятельности орган	(изании по с	£

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: "Среднее (полное) общее образование"

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 432 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____м
- 3.2.2 время движения (пешком) мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет Их обустройство для инвалидов на коляске: да, <u>нет</u>

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О, К), ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У,) ВНД-И (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (Г,У,О),

транспорта) BHД-U(C, K)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Поступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции; выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание:

установит навес; установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см. (входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, установить кнопку вызова персонала.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

организовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах колясках на первом этаже школы (ширина марша лестницы 1,13м не позволяет безопасно использовать мобильный подъемное устройство) в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на первом этаже школы две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни), оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п \п №	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP

	(.	указывается 1	<i>(аименование</i>	докумен	та: пр	рограммы, пл	ана)
		ультат (по со У, С, Г), ДЧ-И		гупності	и) по	сле выполне	ния работ по
Оценка	результата	исполнения	программы,	плана	(по	состоянию	доступности)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Согласование

4.5. Информация размещена (обно Федерации дата	влена) на Карте	доступности	субъекта	Российской
	нование сайта, по	ортала)		
5	. Особые отметки	d		
Паспорт сформирован на основании:				
1. Анкеты (информации об объекте)	от «26» октября 2	.015 г.,		
2. Акта обследования объекта: № 8	от «26» октября 2	2015 г.		
3. Решения Комиссии	or	T «»		20г.



АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 8

1. Общие сведения об объекте

1.1.11	5 MOV 14	COM		
1.1. Наименование (вид) о			1070	
1.2. Адрес объекта: <u>1873(</u>	10, Ленинградская област	<u>нь, Кировский рай</u>	<u>он, п.Мга, Советс</u>	кий
проспект, дом 55.				
1.3. Сведения о размещени	ии объекта:			
- отдельно стоящее здание	: 2 этажа, 2057,4кв.м			
часть здания:		этаже),	KB.M	
- наличие прилегающего з				
1.4. Год постройки здания				
1.5. Дата предстоящих пла				
сведения об организации,				
1.6. Название организации	# 1. 19 2 M. J 1 2 M. J 1 2 M. J 1 M		ANTODOMINO AODINO	2112
Уставу, краткое наимен	нование). <u>муниципально</u>	е оюожетное с	<u>оощеооразователы</u>	<u>10e</u>
учреждение «Мгинская ср	<u>гоняя оощеооразовательн</u>	ая школа», МьОу	«Мгинская СОШ»	
1.7. Юридический адрес	организации (учрежден	ия): <u>187300, Лен</u>	инградская обласі	пь,
Кировский район, п.Мга, С				
1.8. Основание для пользо	вания объектом (операти	вное управление, ат	оенда, собственност	гь)
1.9. Форма собственности	(государственная, негосу	дарственная)		
1.10. Территориальная при			<i>униципальная</i>)	
	рганизация (наименов			020
муниципального района Ле				
1.12. Адрес вышестоящей	организации пругие коор	пинаты:	<u> </u>	
- Transfer	-L- mining white	ATTION I DE .		

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: "Среднее (полное) общее образование"
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, <u>на дому</u>, <u>дистанционно</u>)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (<u>дети</u>, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>швалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития</u>
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 432 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____м
- 3.2.2 время движения (пешком)____ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет),
- 3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет Их обустройство для инвалидов на коляске: да, <u>иет</u>

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О, К), ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У,) ВНД-И (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, К, О),

	ВНД-И (Г, С)
Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (Г,У,О),
транспорта)	ВНД-И (С, К)

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) УТВЕРЖДАЮ

Опасты Руководитель организации

Обрасты Руководитель организа

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 8

<u>Кировского муниципального района</u> Ленинградской области

«26» октября 2015 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Мгинская СОШ»
1.2. Адрес объекта: 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский
проспект, дом 55.
1.3. Сведения о размещении объекта:
 отдельно стоящее здание: <u>2</u> этажа, <u>2057,4</u>кв.м
 часть здания: этажей (или на этаже), кв. м
 наличие прилегающего земельного участка (<u>да</u>, нет); <u>2700</u> кв. м
 Год постройки здания: <u>1951</u>, последнего капитального ремонта:
 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: <u>текущий 2015</u>.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): <u>Муниципальное бюджетное общеобразовательное</u>
учреждение «Мгинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Мгинская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187300, Ленинградская область.
Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55
2. Характеристика деятельности организации на объекте Дополнительная информация: <u>Среднее (полное) общее образование.</u>
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспортам
3.2.2 время движения (пешком) мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

З.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет Их обустройство для инвалидов на коляске: да, <u>нет</u>

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О, К), ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У,) ВНД-И (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О), ВНД-И (С, К)

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции; выделить места отдыха (установить скамейки).

Вход (входы) в здание:

установит навес; установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см. (входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, установить кнопку вызова персонала.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Организовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах колясках на первом этаже школы (ширина марша лестницы 1,13м не позволяет безопасно использовать мобильный подъемное устройство) в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на первом этаже школы две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни), оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

12

N₂	объекта	объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
.2. Пе	зация альтернативной формы обслуживания риод проведения работ	
рамка	ах исполнения	ma: wpomana, mana)
<u>(П-И (</u>)ценка .4. Дл	идаемый результат (по состоянию доступности) пос О. У. С. Г), ДЧ-И (К). в результата исполнения программы, плана я принятия решения требуется, не требуется (нужна	сле выполнения работ по адаптации по состоянию доступности
.4.1. c	огласование на Комиссии	V2 40 30
	нование Комиссии по координации деятельности в с	сфере обеспечения доступной среда
	деятельности для инвалидов и других МГН) огласование работ с надзорными органами (в сфере	проектирования и строительство
охите	ктуры, охраны памятников, другое - указать)	
	ехническая экспертиза; разработка проектно-сметно	
	огласование с вышестоящей организацией (собств огласование с общественными организациями инвал	
	pyroe	

4.7. Информация може Российской Федерации_				ге доступ	іности суб	ъекта
	(наименование с	айта, по	ртала)			
	5. Особые	отметки	i			
приложения:						
Результаты обследовани	я:					
1. Территории, прилеган		. I	ıа <u>2</u> л.			
2. Входа (входов) в здан	. N. J. (1974) 14 15 15 15 15 15 15 15		на <u>2</u> л.			
3. Путей движения внут	ои здания		на <u>З</u> л.			
4. Зоны целевого назнач		1	на <u>3</u> л.			
5. Санитарно-гигиеничес			на <u>2</u> л.			
6. Системы информации	(и связи) на объекте	F	на <u>2</u> л.			
Результаты фотофиксаці	ли на объекте на 5 п					
Поэтажные планы, паспо						
Другое (в том чи	исле дополнительная	инфог	машия о	путях	лвижени	я к
Руководитель	дополнительная	инфор	о видами	путях	движени	Я В
объекту)	<u>галов</u> Н. ф. олжность, Ф.И.О.)	Q _Q	Доств	путях	движени	A R
объекту)Руководитель рабочей группы(Д	anol 14	Q _Q	lang	путях	движени	я к
объекту) Руководитель рабочей группы (Д.	(Должность, Ф.И.О.)	(III	Доств	путях	движени	я к
объекту) Руководитель рабочей группы (Д.	<u>галов</u> Н. ф. олжность, Ф.И.О.)	(III	Досов одпись)	путях	движени	я к
Руководитель рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(III	Досов одпись)	путях	движени	Я К
объекту) Руководитель рабочей группы (Д. Члены рабочей группы В том числе:	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(По (По	Достводпись) годпись)		движени	R R
Руководитель рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(По (По	Досов одпись)		движени	ЯК
Руководитель рабочей группы (Д. Члены рабочей группы В том числе: представители обществе	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) нных (Должность, Ф.И.О.)	(IId	Досов одпись) одпись) (Подпис	сь)	движени	A R
Руководитель рабочей группы (Д. Члены рабочей группы В том числе: представители обществе	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(IId	Достводпись) годпись)	сь)	движени	ЯК
Руководитель рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) нных (Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(IId	Досов одпись) одпись) (Подпис	сь)	движени	R R
Руководитель рабочей группы (Д. Члены рабочей группы В том числе: представители обществе	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.) нных (Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(II) (II)	Досов одпись) одпись) (Подпис	;ъ) ;ъ)	движени	Я К
Руководитель рабочей группы	(Должность, Ф.И.О.) (Должность, Ф.И.О.)	(III	Досов одпись)	путях	движени	R

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

<u>МБОУ «Мгинская СОШ»</u> 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55 Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нар и замечан	3500	Работы по адаптации объектов	
№ п/п		есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3		С,К,О		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,	- отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - выделить место отдыха (установить скамейку)	TP, Opr.
1.3	Лестница (наружная)	нет					,	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функционально й зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У,О, К), ВНД-И (С)		1,2,3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

МБОУ «Мгинская СОШ»

187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55 Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные наруц и замечания	ления	Работы по адаптации объектов	
№ п/п		есть/ нет	№ на плане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	C,O	-вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиямиустановить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	TP, TCP, Opr
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	-установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	TCP
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,6	25	С	-установит навес - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	TP, TCP, Opr.
2.4	Дверь (входная)	есть		7,9	 пороги входных дверей более 3 см -доводчик не функционирует 	К, О, С	-увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); -снизить высоту порогов	TP

				-ширина рабочего полотна менее 90 см.		входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); -двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.	
2.5	Тамбур	есть	8	резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	K, O, C	-ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	TP
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Bce	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	TP, TCP, Opr.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)		4-9	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

47	en and a second and		
ĸ	OMMOUTOBING V	заключению:	
1	COMMUNICATION IN	Samino Tennio.	

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

<u>МБОУ «Мгинская СОШ»</u> 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруш и замечания	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально-пла нировочного элемента	есть/] нет п		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиен ическим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Opr, TCP
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 13	 отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; 	O, C	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительно й информации	Opr, TCP, TP

				- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;		перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	14- 18	-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двуполых дверей) менее 80 смВысота порогов 0-5 см.	C,K,O	-увеличить ширину рабочего полотна дверей до нормативных значений снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога) -обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Opr, TP
	ОБЩИЕ требования к зоне					- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности	Прило	ожение	Рекомендации	
структурно-функционально й зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на № плане фото		по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (Г, У,) ВНД-И (С, О, К)		10 - 18	Организационные мероприятия, TCP, текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:_____

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

<u>МБОУ «Мгинская СОШ»</u> 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55

Наименование объекта, адрес

No r	Наименован функциональ	но-		пемента	Выявленные на и замечан	рушения ия	Работы по адап объектов	гации
	планировочн элемента	ого есть	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвали (категор	да Содержание	Виді
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		19,20		С,Г,К	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	1
2	Зальная форма обслуживания	есть	21	,22,			в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть	Opr, TP

					оборудование аналогичных мест в классах.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	23	К, О, С	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	есть	24	K, O, C,	-в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидо в и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по	Opr, TP
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет			периметру.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора	

Ú

	школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуацийорганизовать обучение инвалидов, передвигающихся на креслах колясках на первом этаже школы (ширина марша лестницы 1,13м не позволяет безопасно использовать мобильный подъемное устройство)
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние При. доступности		жение	Рекомендации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	ункту 3.4 Акта бследования № на №		по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-И (У, О, К) ВНД-И (Г, С,)		19-24	Организационные мероприятия, TCP	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	20

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

<u>МБОУ «Мгинская СОШ»</u> 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55

Наименование объекта, адрес

	Наименование		элем	ичие ента	Выявленные на и замечан		Работы по адаптации объектов		
	функционально планировочног элемента	0-	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Видь	
5.1	Туалетная комната	есть		25-28	- нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О	оборудовать на первом этаже учебного корпуса две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		0	- нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)		в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.) (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	Орг, ТСР,	
.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		29		все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной	Орг,	

	информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.
ОБЩИЕ требования к зоне	-5, 102

II Заключение по зоне:

Наименование груктурно-функционально й зоны	Состояние доступности	Прил	ожение	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения Указывается: ЛП-В - поступ	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)		25-29	Организационные мероприятия, TCP,

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий	к заключению:

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8 от «26» октября 2015 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации (и связи) на объекте

<u>МБОУ «Мгинская СОШ»</u> 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Советский проспект, дом 55

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование	Наличие элемента			Выявленные нару и замечани	Работы по адаптации объектов		
	функционально-п ланировочного элемента	есть	№ на тлане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		30		все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				28. 27.		на всех структурно-функ циональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Opr, TCP, TP

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциона льной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)		30	Организационные мероприятия, ТСР

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:	
Itomment april it suitate remite.	

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мгинская средняя общеобразовательная школа»



Фото №1 - Подходы к объекту

Ù



Фото №2 – Подходы к объекту



Фото №3 – Вход на прилегающую территорию



Фото №4 – Главный вход.



Фото №5 - Наружная лестница



Фото №6 – Входная площадка главного входа



Фото №7 – Наружная входная дверь



Фото №8 – Тамбур



Фото №9 – Внутренняя входная дверь



Фото №10 – Пути движения внутри здания



Фото №11 –Пути движения внутри здания



Фото №12 - Внутренние лестницы



Фото №13 – Внутренние лестницы



Фото №14 - Внутренние двери



Фото №15 – Внутренние двери



Фото №16 - Внутренние двери



Фото №17 – Внутренние двери



Фото №18 – Внутренние двери



Фото №19 – Кабинетная форма обслуживания



Фото №20 - Кабинстная форма обслуживания



Фото №21- Зальная форма обслуживания



Фото №22 – Зальная форма обслуживания



Фото №23 – Прилавочная форма обслуживания



Фото №24 — Форма обслуживания с перемещением по маршруту.



Фото №25 – Раковина у столовой зоны



Фото №26 – Санитарно-гигиеническое помещение (туалетная кабина)



Фото №27 - Санитарно-гигисническое помещение (писсуары)



Фото №28 - Санитарно-гигиеническое помещение (раковина)



Фото №29 - Гардероб



Фото №30 - Система информации

Дополнения к Паспорту доступности (приказ от 10.09.2019 № 147)



Фото № 1- организация прохода со стороны главного входа для граждан с ограниченными возможностями



Фото № 2



Фото № 3



Фото №4